

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RANDRIANANTENAINA JEAN GINO**  
**ADRESSE : LOTIVC 77 AMBODIVOANJO, Tél.**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 5844TBN**

**USAGE EFFECTIF: TBR**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3500

**DROIT :** Ar 9 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 13 000

**TVA :** Ar 2 600

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 931737/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date : 06/12/2021**

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- VITRES FUMÉES INTERDITES (PELLICULE)

Nom du vérificateur : GPCE FARALAHY  
Opérateur : RASENDRASOA Josette Himelda

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 16/12/2021**