


PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 875783/TNA/016/SUR_SITE/2021 **DATE**: 11/10/2021

NOM: RAVAOARIMANANA LUCIE CECILE

ADRESSE : LOT G 112 E II ANKADIEVO ALASORA TELEPHONE : -

PROFESSION: MPAMBOLY

NUM IMM : 8856TBPMARQUE :MERCEDES BENZCOMMUNE : ANTANANARIVOGENRE : CTTETYPE : 902662CARROSSERIE :FOURGONSOURCE D'ENERGIE :GASOILPUISSANCE :9N°SERIE DU TYPE:1R198870

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: ILLISIBLE

PTC :3490 PAV :1490 CU :2000

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2000

USAGE EFFECTIF: TM3 (Age ≤ 5 ans) **NR CARTE VIOLETTE**: 0 **DELIVREE LE**: 11/10/2021

NR LICENCE: DELIVREE LE: 11/10/2021

PATENTE: 0 ANI: - APTITUDE: APTE Visite du 11/10/2021

Nom du vérificateur :GPCE RAMANOEL Miorarivelo

Le Chef de Centre

Opérateur: ANDRIAMANALINA ONJAVOTRA ELIE LUCIA

Validité de circulation jusqu'au 11/04/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:875783/TNA/016/SUR_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

AMBATONDRAZAKA - TOAMASINA

De : RAVAOARIMANANA LUCIE CECILE DATE 11/10/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 8856TBP

USAGE EFFECTTF :TM3 (Age ≤ 5 ans)

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: PTC 3490 DROIT Ar 7 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 6 000 PV Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 17 000 TVA Ar 3 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 20 400**