



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 927313/ANT/002/SUR_SITE/2021

DATE : 30/11/2021

NOM : RANDRIAMBOLA DOMOHINA

ADRESSE : LOT II B 246 MAHALAVOLONA / 0341792919

TELEPHONE : 033 1 710 44

PROFESSION : LOGISTICIENNE

NUM IMM : 4419TAN

MARQUE : MAZDA

COMMUNE : ANDOHARANOFOTSY

GENRE : TCP

TYPE : SKYOW3

CARROSSERIE : CAR

SOURCE D'ENERGIE : GASOIL

PUISSANCE : 10

N°SERIE DU TYPE: 103016

PLACE ASSISE : 15

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR : 3165843

PTC : 2840

PAV : 1590

CU : 1250

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION : 2002

USAGE EFFECTIF : CU

NR CARTE VIOLETTE : 0223160

DELIVREE LE : 16/05/2019

NR LICENCE : 000803

DELIVREE LE : 30/11/2021

PATENTE : 2021

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 30/11/2021

Nom du vérificateur : Mr RAZAFINDRAJAO Serge Alain

Le Chef de Centre

Opérateur : LEDA Fenosoa Yolande

Validité de circulation jusqu'au 02/04/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 4419TAN

USAGE EFFECTIF : CU

PLACE ASSISE : 15

PLACE DEBOUT :

PTC

2840

DROIT

Ar 9 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 11 000

TVA

Ar 2 200

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 13 200