

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: LEKA ARMAND**

**ADRESSE : 133 F PLLE 4 AMPARATANANANA, Tél. 034 07 018 42**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 0315AD**

**USAGE EFFECTIF: TPP ≤ 25 places**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3490

**DROIT :** Ar 15 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 6 000

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 27 000

**TVA :** Ar 5 400

**NET A PAYER : Ar 32 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
FENERIVE-EST - TOAMASINA**

**RECU N° : 905336/TNA/017/SUR\_SITE/2021**

**Date : 08/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 32 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- CERTIFICAT DE NON AFFECTATION ( C.N.A)

Nom du vérificateur :GPHC RAMAROTAHINA Zo  
Rodin  
Opérateur : RANDRIAMANANTENASOA CHARLIE

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 05 JOURS ( 13  
OCTOBRE 2021)**