## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RANDRIANADRASANA DOMOINA ROSNA
ADRESSE: LOT 1120 A 485 MIARAMASOANDRO, Tél. 034 04 413 41
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 4842TAV

**USAGE EFFECTIF:** CU

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 3200

**DROIT:** Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 13 000

 TVA:
 Ar 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTSIRABE - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 917935/ANT/023/SUR\_SITE/2021

**Date**: 19/11/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- BALAI ESSUIE GLACE A COMPLETER
- COUSSINS SIEGES A REPARER
- FERMETURE PORTE ARR D A REPARER
- POIGNETS D'OUVERTURE PORTES EXT A POSER
- FERMETURE CAPOT MOTEUR A REPARER
- POIGNET LEVE GLACE A POSER
- FREIN A MAIN INOPERANT
- GOUJON DES ROUES A COMPLETER
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS
- FEU DE POLICE NUL

Nom du vérificateur :GP1C RAZAFINTSALAMA Lanto

Jacques Aimé Opérateur : RATSIMIALONA RAVO

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 15JOURS 04/12/2021