

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: MARA JOSEPH ANDRIAMIHAJA**  
**ADRESSE : MORONDAVA CENTRE, Tél. //**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 0250UD**

**USAGE EFFECTIF: TBR**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2820

**DROIT :** Ar 9 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 15 000

**TVA :** Ar 3 000

**NET A PAYER : Ar 18 000**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
MORONDAVA - TOLIARA**

**RECU N° : 917534/TLR/011/SUR\_SITE/2021**

**Date : 19/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 18 000**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- BOITE A PHARMACIE NULLE
- ESSUIE GLACE EN MAUVAIS FONCTIONNEMENT
- PARE CHOC AV/ARR A FIXER
- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- SIEGES A FIXER
- COUSSINS SIEGES A REPARER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- POIGNET LEVE GLACE A POSER
- CACHE POUSSIERE CREMAILLERE A REMPLACER
- CREMAILLERE A REPARER
- VEUILLEUSES G/D NULLES
- TRAIN AV A REVISER

Nom du vérificateur :GP1C ROMILE Etienne Opérateur : RAKOTOARISON Tino Bonaventure	APTITUDE : <b>INAPTE</b>  <b>Délai de réparation accordée : 15JOURS</b>	
---	---	--