## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO

-----



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

**N° CONTROLE**: 863459/ANT/004/SUR\_SITE/2021 **DATE**: 29/09/2021

**NOM**: ROBSON SYLVIE

ADRESSE: LOT II A 44 ANTANINANDRO AMPANDRANA TELEPHONE: 0348404663

PROFESSION:-

NUM IMM : 5956TAA MARQUE : PEUGEOT COMMUNE : 30762 CENSERO/ANT/001/RECEP/2020 DU

21/02/2020

GENRE: VP TYPE: 3AD12 CARROSSERIE: CI

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :9 N°SERIE DU TYPE:010.8582

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 000064

PTC :1350 PAV :930 CU :420

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2007

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 23/09/2020

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 29/09/2021

Nom du vérificateur :GPHC FARALAHY

Le Chef de Centre

Opérateur : RASENDRASOA Josette Himelda Validité de circulation jusqu'au 29/09/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO

-----



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319 **RECU N°: 863459/ANT/004/SUR\_SITE/2021** 

De: ROBSON SYLVIE DATE 29/09/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 5956TAA

**USAGE EFFECTTF**:VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 1350 DROIT Ar 18 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0  $\mathbf{PV}$ Ar 2 000 **CARTE** Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 NET A PAYER : Ar 26 400