

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

**PROCES-VERBAL DE CONTRE-VISITE TECHNIQUE**

**N° CONTROLE:** 921414/ANT/004/SUR SITE/2021

**DATE :** 24/11/2021

**NOM :** RAFARASOA HERLINE

**TELEPHONE :** -

**ADRESSE :** 26 A TER IKIANJA

**PROFESSION :-**

**NUM IMM :** 8329TBN

**MARQUE :** SUZUKI

**COMMUNE :** ANTANANARIVO

**GENRE :** VP

**TYPE :** MSN2104B5026

**CARROSSERIE :** BREAK

**SOURCE D'ENERGIE :** ESSENCE

**PUISSANCE :** 7

**N°SERIE DU TYPE:** 208539

**PLACE ASSISE :** 4

**PLACE DEBOUT :**

**N°MOTEUR :**

**PTC :** 1340

**PAV :** 935

**CU :** 405

**ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN SERVICE :** 1997

**USAGE EFFECTIF :** VP

**NR CARTE VIOLETTE :**

**DELIVREE LE :** 27/10/2021

**NR LICENCE :**

**DELIVREE LE :** 27/10/2021

**PATENTE :**

**ANI :**

**Visite du :** 24/11/2021

**Nom du vérificateur :** Mr TSIMBAZAFY Edith Adelphe

**Le Chef de Centre**

**Opérateur :** RABEARIVONY Lantoharimalala Aimée

**Validité de circulation jusqu'au** 24/11/2022

**APTE**