DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE IHOSY - FIANARANTSOA



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 922445/FNR/025/SUR_SITE/2021 **DATE**: 25/11/2021

NOM : HAINGOMIHAJA MARIO VOLCAN

ADRESSE : LOT II T 49 TANAKOMPANIA TELEPHONE :

PROFESSION: CHAUFFEUR

NUM IMM : 3565FE MARQUE :MERCEDES BENZ COMMUNE : IHOSY

GENRE : CAM TYPE : 914D CARROSSERIE :BACHEE

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :11 N°SERIE DU TYPE:*67402415564022

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 3621880102

PTC :8900 PAV :3900 CU :5000

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2008

USAGE EFFECTIF: TM7 NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE: 15/04/2021

NR LICENCE: DELIVREE LE: 15/04/2021

PATENTE: 0099513 ANI: APTITUDE: APTE Visite du 25/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAMANANTSOA Jean Freddy

Le Chef de Centre

Opérateur : ANDRIANIRINA JEAN FELIX Validité de circulation jusqu'au 25/05/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



RECU N° :922445/FNR/025/SUR_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

IHOSY - FIANARANTSOA

De: HAINGOMIHAJA MARIO VOLCAN DATE 25/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 3565FE

USAGE EFFECTTF:TM7

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: PTC 8900 DROIT Ar 15 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 0 THT Ar 17 000 TVA Ar 3 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 20 400**