



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 931917/ANA/009/SUR\_SITE/2021

DATE : 06/12/2021

NOM : RAKOTOMAMONJY ZO TINASOA

ADRESSE : LOT IR 227 ANDRANOMALAEHO ROVA

TELEPHONE : 034 89 184 89

PROFESSION :MPANDRAHARAH

NUM IMM : 6871FE

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : FIANARANTSOA

GENRE : CAM

TYPE : JAX751

CARROSSERIE :BENNE

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :12

N°SERIE DU TYPE:4K700936

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :5380

PAV :2500

CU :2880

ANNEE DE 1<sup>re</sup> MISE EN CIRCULATION : 2003

USAGE EFFECTIF : TM6

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 06/12/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 06/12/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFINDRATSIRY Francklin

Le Chef de Centre

Opérateur :CHARLES AIMEE ALEXANDRA GASPARIN

Validité de circulation jusqu'au06/06/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé6871FE**

USAGE EFFECTIF :TM6

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

PTC

5380

DROIT

Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 12 000

TVA

Ar 2 400

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 14 400**