DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 905931/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 09/11/2021

NOM: DAVID FRANKLIN

ADRESSE: LOT 119 PLLE 21/15 MORARANO 0340138504 TELEPHONE:

PROFESSION: DOUANIER

NUM IMM : 8472AE MARQUE : HYUNDAI COMMUNE : TOAMASINA I

GENRE : VP TYPE : D4BX CARROSSERIE :CI

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :10 N°SERIE DU TYPE:..02..4692...

PLACE ASSISE: 2 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 352486

PTC :2410 PAV :1805 CU :605

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 1995

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 04/01/1980

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 09/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA Gérald Le Chef de Centre

Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au 15/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319 RECU N°: 905931/ANT/004/SUR_SITE/2021

De: DAVID FRANKLIN DATE 09/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 8472AE

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 2 PLACE DEBOUT: PTC 2410 Ar 18 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**