

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RASENDRASOA MERLINE

ADRESSE : LOT VF 77 ANKORAHOTRA, Tél. 033 11 200 33

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **9257TBA**

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 1600

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 22 000

TVA : Ar 4 400

NET A PAYER : **Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ANTANANARIVO-BETONGOLO**

RECU N° : 864752/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date : 30/09/2021

NET A PAYER : Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- VEHICULE A PEINDRE
- PARE BRISE CASSEE
- CABOCHON ARR D A REMPLACER
- AMORTISSEUR ARR G SANS EFFET
- AMORTISSEUR ARR D SANS EFFET

Nom du vérificateur : Mr RABEARISOA Jerry Christian
Opérateur : RASESILISOA Yeldine

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01 MOIS 30/10/2021