

DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE



**CENTRE :** ANTANANARIVO-ALASORA

**Année :** 2021

STATISTIQUE VISITE TECHNIQUE 3<sup>ème</sup> TRIMESTRE

USAGE EFFECTIF												
	TV	VP	VL	AE	VL<6plcs VL6	TM3	REM3	SREM3	TA	TMTBERS	VP 300	TPP
Contrôlés	967	5777	626	39	0	827	0	0	0	2438	300	671
Aptes	921	5589	617	39	0	800	0	0	0	2352	292	650
Inaptes	46	188	9	0	0	27	0	0	0	86	8	21

USAGE EFFECTIF												
	TCS	Tbé	TBR	CU	CSUB	TM6	REM6	SREM6	TM7	TRR7	REM7	SREM7
Contrôlés	0	0	1148	328	1029	748	0	1	501	0	0	0
Aptes	0	0	1128	314	992	720	0	1	487	0	0	0
Inaptes	0	0	20	14	37	28	0	0	14	0	0	0

USAGE EFFECTIF								
	TM10	TRR10	REM10	SREM10	TM16	TRR16	REM16	SREM16
Contrôlés	180	0	1	0	434	477	23	468
Aptes	178	0	1	0	427	477	23	467
Inaptes	2	0	0	0	7	0	0	1