

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RABEMANANTSOA ALICE OLGA
ADRESSE : LOT IB 410 ANDOHARANOFOTSY, Tél. 0342582094
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **6502TBP**

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 2230

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 24 000

TVA : Ar 4 800

NET A PAYER : **Ar 28 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ALASORA - ANTANANARIVO**

RECU N° : 909083/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date : 11/11/2021

NET A PAYER : Ar 28 800

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- VITRES FUMÉES INTERDITES (PELLICULE)
- DEBUT FUMEE MOTEUR

Nom du vérificateur : GPHC FARALAHY
Opérateur : FRANCINE Emilienne Astina

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 20 JOURS 01/12/2021