DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAKOTONANAHARY NEDDA TIANASOA **ADRESSE** : LOT I V M 19 A TER CITE AMBODINISOTRY, **Tél**. 034.83.622.44

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 6568TV

USAGE EFFECTIF: TV

PLACE DEBOUT:

PTC: 1340

DROIT: Ar 7 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 6 000

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 19 000

 TVA:
 Ar 3 800

NET A PAYER: Ar 22 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

RECU N°: 911018/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date: 15/11/2021

NET A PAYER: Ar 22 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- PARE BRISE CASSEE

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA

Gérald

Opérateur: RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo

Claudy

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS 15/01/2022