

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** ANDRIAMAMONJY VAHATRINIAINA HASINTSOA  
**ADRESSE :** LOT B AMPITATAFIKA, Tél. 034 27 967 35  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **1511TBM**

**USAGE EFFECTIF:** TBR > 25 places et ≤ 50 places

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 4600

**DROIT :** Ar 25 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 6 000

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 37 000

**TVA :** Ar 7 400

**NET A PAYER :** **Ar 44 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ANTANANARIVO-ANTSIRABE**

**RECU N° : 867638/ANT/023/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 04/10/2021

**NET A PAYER : Ar 44 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- BANDE RETROREFLECHISSANTE INSUFISANTE
- NUMERO DE CHASSIS ILLISIBLES
- CODE G/D NULS

Nom du vérificateur :GPHC  
RANDRIAMIARAMANDIMBY ANDRE NOËLA  
Opérateur : RAVO Voahanginirina Pierrette

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 01 JOUR 05/10/2021**