DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: SCIV

 $\begin{array}{c} \textbf{ADRESSE}: \texttt{LOT~27~RUE~RADAMA~TSARALALANA,~T\'el.~0342147031} \\ \textbf{Pour~visite~technique~avec~ou~sans~carnet~du~v\'ehicule}: \textbf{9605TBL} \end{array}$

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC: 1316

DROIT: Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 24 000

 TVA:
 Ar 4 800

NET A PAYER: Ar 28 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTANANARIVO-ALASORA

RECU N°: 873462/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date: 08/10/2021

NET A PAYER: Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- VITRES FUMEES INTERDITES (PELLICULE)

Nom du vérificateur :GPHC RAFALIMANANA Jocelyn Opérateur : RANDRIANAVAHY Volatiana APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 04JRS 11/10/2021