DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: LIPPI SYNTILE MARIE ALICIA ROSELINE **ADRESSE**: LOT 3 080 10 TANAMBAO NORD ANTSIRANANA, **Tél.** 032 04 041 50

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 1311DH

USAGE EFFECTIF: TMT

PLACE DEBOUT:

PTC: 678

DROIT: Ar 7 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 11 000

 TVA:
 Ar 2 200

NET A PAYER: Ar 13 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TRANOBOZAKA - ANTSIRANANA

RECU N°: 906371/ANA/009/SUR_SITE/2021

Date: 09/11/2021

NET A PAYER: Ar 13 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ESSUIE GLACE EN MAUVAIS FONCTIONNEMENT
- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFINDRATSIRY

Francklin

Opérateur : CHARLES AIMEE ALEXANDRA

GASPARIN

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10 JOURS