



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 868296/ANT/004/SUR_SITE/2021

DATE : 04/10/2021

NOM : AH TANG CORINNE HERISOA

ADRESSE : III G 56 OUEST AMBOHIJANAHARY 0344966139

TELEPHONE :

PROFESSION :-

NUM IMM : 1742TBN

MARQUE :VOLKSWAGEN

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : CE15N1

CARROSSERIE :CI

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE

PUISSANCE :9

N°SERIE DU TYPE:CW091365

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :1980

PAV :1530

CU :450

ANNEE DE 1^{ere} MISE EN CIRCULATION : 2012

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 12/10/2020

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 04/10/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAKOTONIRINA J. Alexandre

Le Chef de Centre

Opérateur :FRANCINE Emilienne Astina

Validité de circulation jusqu'au12/10/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé1742TBN

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

1980

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 26 400