

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** PELITERA JOSELINE PATRICIA  
**ADRESSE :** LOT 5 AMPASIKA MAHAJANGA, Tél.  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **3692MC**

**USAGE EFFECTIF:** TM10

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 14500

**DROIT :** Ar 23 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 29 000

**TVA :** Ar 5 800

**NET A PAYER :** **Ar 34 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
TOLIARA-MORONDAVA**

**RECU N° : 874658/TLR/011/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 08/10/2021

**NET A PAYER : Ar 34 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- R T A A PRESENTER (T S V T)
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS
- VERRE GLOBE OPTIQUE G/D CASSEES

Nom du vérificateur : GP1C ROMILE Etienne  
Opérateur : PETRO Flavien

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 2MOIS 08/12/21**