

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: SCBSA**

**ADRESSE : LOT IVM 18 D ANOSIZATO, Tél.**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 6557TAK**

**USAGE EFFECTIF: TM16**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 26000

**DROIT :** Ar 39 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 43 000

**TVA :** Ar 8 600

**NET A PAYER : Ar 51 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
AMBOROVY - MAHAJANGA**

**RECU N° : 905944/MGA/020/SUR\_SITE/2021**

**Date : 09/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 51 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- FEUX DE GABARIT G/D NULS
- FUIITE D'HUILE SUR BOITE VITESSE

Nom du vérificateur : RAKOTOMANANA A. Joachin  
Opérateur : RASOANANTENAINA ANTOINETTE  
OLIDA

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1 MOIS**