

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

**PROCES-VERBAL DE CONTRE-VISITE TECHNIQUE**

**N° CONTROLE:** 912137/ANT/004/SUR SITE/2021

**DATE :** 15/11/2021

**NOM :** RAKOTONDRAZANAKA NICOLAS

**TELEPHONE :**

**ADRESSE :** III E 14 A AMPATSAKANA 0337025082

**PROFESSION :** CHAUFFEUR

**NUM IMM :** 4376TBG

**MARQUE :** MERCEDES BENZ

**COMMUNE :** ANTANANARIVO

**GENRE :** TCP

**TYPE :** 901462

**CARROSSERIE :** CAR

**SOURCE D'ENERGIE :** GASOIL

**PUISSANCE :** 10

**N°SERIE DU TYPE:** 1P.602445

**PLACE ASSISE :** 25

**PLACE DEBOUT :**

**N°MOTEUR :**

**PTC :** 3490

**PAV :** 1530

**CU :** 1960

**ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN SERVICE :** 2006

**USAGE EFFECTIF :** CSUB

**NR CARTE VIOLETTE :** 0223394

**DELIVREE LE :** 28/05/2019

**NR LICENCE :** 02834VS40017

**DELIVREE LE :** 31/01/2020

**PATENTE :** 122335/2019

**ANI :** -

**Visite du :** 15/11/2021

**Nom du vérificateur :** GPHC FARALAHY

**Le Chef de Centre**

**Opérateur :** RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

**Validité de circulation jusqu'au** 26/02/2022

**APTE**