

DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE



De: RAMAMORISOA NANTENAINA HORTENSE
ADRESSE : LOT IVF 104 BEHOTITIKA AMBATOMITSANGANA
0343363336, **Tél.** 0348112508

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7881TAP

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 1330

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 22 000

TVA : Ar 4 400

NET A PAYER : Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ANTANANARIVO-IVATO

RECU N° : 873849/ANT/010/SUR_SITE/2021

Date : 08/10/2021

NET A PAYER : Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- VITRES FUMÉES INTERDITES (PELLICULE)

Nom du vérificateur : Mr RAMAROSATA Rija Marc
Opérateur : RASATA Michela

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10 JOURS