

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAKOTOARISOA ERNEST TEL:0348464072

ADRESSE : LOT IMITO, Tél. 0340198477

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7834FD

USAGE EFFECTIF: TBR

PLACE DEBOUT:

PTC : 2815

DROIT : Ar 9 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 13 000

TVA : Ar 2 600

NET A PAYER : Ar 15 600

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
AMBOSITRA - FIANARANTSOA**

RECU N° : 918664/FNR/015/SUR_SITE/2021

Date : 22/11/2021

NET A PAYER : Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ESSUIE GLACE NULLE
- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VITRES COULISSANTES LATERALES A COMPLETER
- VITRE LATERALE COLISSANTE A CHANGER
- FERMETURE PORTE AVD A REPARER
- FERMETURE MALLE ARR A REPARER
- VEHICULE SALE
- REFLECTEURS PHARES G/D A REMPLACER

<p>Nom du vérificateur :GPHC RAZAFINDRINA Léonard Victorien</p> <p>Opérateur : RAZAKASON Radoniaina Herinjaka</p>	<p>APTITUDE :INAPTE</p> <p>Délai de réparation accordée : 2 MOIS 22/01/2022</p>	
---	---	--