## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: CHELIN NDRIANARISON

ADRESSE: LOT II A 4 TER CU AMBODITSIRY, **Tél.** 0329076613 Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: **4967TBM** 

**USAGE EFFECTIF: VP** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2655

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

CARTE: Ar 2 000
PV: Ar 4 000
THT: Ar 24 000
TVA: Ar 4 800

NET A PAYER: Ar 28 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE IVATO - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 905691/ANT/010/SUR\_SITE/2021

**Date**: 09/11/2021

NET A PAYER: Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- VITRES FUMEES INTERDITES (PELLICULE)

Nom du vérificateur :GPHC NY ANDRY RAKOTOARIVELO Rijarimamy

Opérateur: ANDRIANARISOA Miora Oly Niherantiana

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 20JOURS