DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 874381/ANT/004/SUR_SITE/2021 DATE: 08/10/2021

NOM: PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

ADRESSE: 2 ETAGE MAISON DE LA REUNION ISOAKA TELEPHONE: -

PROFESSION: ADMINISTRATION

NUM IMM: 4293TAL MARQUE: CHEVROLET COMMUNE: ANTANANARIVO

GENRE : VP TYPE : TM52Y CARROSSERIE : CI 4P

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE PUISSANCE :9 N°SERIE DU TYPE:.......158737

PLACE ASSISE : 5 PLACE DEBOUT : N°MOTEUR :-

PTC :1595 PAV :1077 CU :518

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2008

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 08/10/2021

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 08/10/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAVAKA RABOTOVAO Le Chef de Centre

Opérateur : NARIZO Estera Tatiana

Validité de circulation jusqu'au08/10/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319 **RECU N°: 874381/ANT/004/SUR_SITE/2021**

De : PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DATE 08/10/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 4293 TAL

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 1595 DROIT Ar 0 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 0 CARTE Ar 0 THT Ar 0 TVA Ar 0

TIMBRE Ar 0 NET A PAYER : Ar 0