DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TANAMBOROZANO - TOAMASINA

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

TANAMBOROZANO - TOAMASINA



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 906791/TNA/005/SUR_SITE/2021 **DATE**: 10/11/2021

NOM: VAVISOA MARIE

ADRESSE: VILLA ORCHIDEE CITE DUPLEX 0.32/12 TELEPHONE:

PROFESSION: COIFFEUSE

NUM IMM : 4817AHMARQUE :RENAULTCOMMUNE : TOAMASINAGENRE : VPTYPE : S066MGCARROSSERIE :CI 2 P

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE PUISSANCE :7 N°SERIE DU TYPE:21180202

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: ILLISIBLE

PTC :1230 PAV :805 CU :425

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2000

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 05/03/2020

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 10/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC RATSIMBAZAFY Vené Victorien Le Chef de Centre

Opérateur :RAMANANTSARA Bernard Validité de circulation jusqu'au 10/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

0

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319 **RECU N°: 906791/TNA/005/SUR_SITE/2021**

De : VAVISOA MARIE DATE 10/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 4817AH

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 1230 DROIT Ar 18 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 0 THT Ar 20 000 Ar 4 000 TVA

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 24 000**