

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RAZAFIMANANTSOA RICHARD**

**ADRESSE : AMBOHIDRANO SUD, Tél. 034 11 368 05**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7268TAU**

**USAGE EFFECTIF: TBR**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3490

**DROIT :** Ar 9 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 13 000

**TVA :** Ar 2 600

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ANTANANARIVO-ANTSIRABE**

**RECU N° : 868289/ANT/023/SUR\_SITE/2021**

**Date : 04/10/2021**

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- AVERTISSEUR SONORE NUL
- PHARE G/D NULS
- FEUX DE STOP G/D NULS
- CODE G/D NULS

Nom du vérificateur : RAKOTOARIMANANA Romain  
Emilien  
Opérateur : RAVO Voahanginirina Pierrette

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 01 JOUR 05/10/2021**