

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAMAMONJISOA LALANIRINA JONAH LEFEVRE  
**ADRESSE :** LOT 67 HA SUD, Tél. 0347015454  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **6779TAE**

**USAGE EFFECTIF:** VP

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1130

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 24 000

**TVA :** Ar 4 800

**NET A PAYER :** **Ar 28 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
FIANARANTSOA-AMBOSITRA**

**RECU N° : 861914/FNR/015/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 28/09/2021

**NET A PAYER : Ar 28 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VEHICULE A PEINDRE
- POIGNETS D'OUVERTURE PORTES EXT A POSER
- FUMEE EXCESSIVE
- CABOCHON ARR G A REMPLACER
- FEUX DE STOP G/D NULS
- FEUX ROUGE G/D NULS
- TRAIN AV A REVISER

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFINDRINA Léonard Victorien Opérateur : RAZAKASON Radoniaina Herinjaka	APTITUDE : <b>INAPTE</b>  <b>Délai de réparation accordée : 1 MOIS 28/10/2021</b>	
---	---	--