DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 915851/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 18/11/2021

NOM: CBIC

ADRESSE: LOT 50 E BIS IMERINAFOVOANY TELEPHONE:

PROFESSION:/

NUM IMM : 3491TAG MARQUE :MERCEDES BENZ COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : CAM TYPE : LP131R32 CARROSSERIE :BENNE

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :15 N°SERIE DU TYPE:35205410882166

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 35296410143878

PTC :8950 PAV :5100 CU :3850

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 1973

USAGE EFFECTIF: TM7 NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE: 22/04/2020

NR LICENCE: DELIVREE LE: 22/04/2020

PATENTE: 2019 ANI: APTITUDE: APTE Visite du 18/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA Gérald Le Chef de Centre

Opérateur : CHAN KANG LOI Corine

Validité de circulation jusqu'au 18/05/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:915851/ANT/004/SUR_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

De: CBIC DATE 18/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 3491 TAG

USAGE EFFECTTF:TM7

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: PTC 8950 DROIT Ar 15 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 6 000 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 25 000 TVA Ar 5 000

TIMBRE Ar 0 NET A PAYER : Ar 30 000