DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 910738/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 12/11/2021

 $\mathbf{NOM}: \mathsf{SOCIETE}\ \mathsf{RAHANTARISOA}$

ADRESSE : ANDRAVOAHANGY TELEPHONE :

PROFESSION:/

NUM IMM: 5164TBN MARQUE: MERCEDES BENZ COMMUNE: ANTANANARIVO
GENRE: CAM TYPE: 67032 CARROSSERIE: FOURGON
SOURCE D'ENERGIE: GASOIL PUISSANCE: 12 N°SERIE DU TYPE: 1.N.119888
PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: ILLISIBLE

PTC :7490 PAV :2500 CU :4990

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 1998

USAGE EFFECTIF: TM7 NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE: 17/05/2021

NR LICENCE: DELIVREE LE: 17/05/2021

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 12/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA Gérald Le Chef de Centre

Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au 17/05/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

0

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319 RECU N°: 910738/ANT/004/SUR_SITE/2021

De : SOCIETE RAHANTARISOA DATE 12/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 5164TBN

USAGE EFFECTTF:TM7

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: PTC 7490 DROIT Ar 15 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 PV Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 19 000 TVA Ar 3 800

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 22 800**