



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 930683/ANT/004/SUR_SITE/2021

DATE : 06/12/2021

NOM : CEIM MADAGASCAR

ADRESSE : LOT 38 IMMEUBLE ASSIST IVANDRY

TELEPHONE :

PROFESSION :-

NUM IMM : 5864TBL

MARQUE :ISUZU

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : CAM

TYPE : NPR71K

CARROSSERIE :PLATEAU

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :18

N°SERIE DU TYPE:JAANPR71KB7100267

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :392597

PTC :8800

PAV :6000

CU :2800

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2019

USAGE EFFECTIF : TM7

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 03/12/2019

PATENTE :

ANI : 2019

APTITUDE : APTE Visite du 06/12/2021

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well

Le Chef de Centre

Opérateur :RASENDRASOA Josette Himelda

Validité de circulation jusqu'au 06/06/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 5864TBL

USAGE EFFECTIF : TM7

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

PTC

8800

DROIT

Ar 15 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 19 000

TVA

Ar 3 800

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 22 800