

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RANDRIANARISONA ROMULE**

**ADRESSE : AMPAHIMANGA ANTSAHAFILO, Tél. 034.43.481.32**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4265TBN**

**USAGE EFFECTIF: VP**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2505

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 22 000

**TVA :** Ar 4 400

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
IVATO - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 920437/ANT/010/SUR\_SITE/2021**

**Date : 23/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- MOTEUR SALE
- PNEU AV G LISSE
- PNEU AV D LISSE
- FEUX ROUGE G/D NULS
- FEU DE POLICE NUL

Nom du vérificateur : Mr RANDRIAMIHAJA H. Rémi  
Opérateur : RASENDRALAHY Lantonirina Eric

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 15 JOURS**