## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** MINISTERE DE LA JUSTICE **ADRESSE** : FARAVOHITRA 0344018553, **Tél**.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 9634TAH

**USAGE EFFECTIF: TMTPERS** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2740

**DROIT:** Ar 0

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

TVA: Ar 0

NET A PAYER: Ar 0

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 925701/ANT/004/SUR\_SITE/2021

**Date**: 29/11/2021

**NETAPAYER:** Ar 0

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- FREIN ARG NUL
- CARTE GRISE A REGULARISER (POIDS /CARROS)

Nom du vérificateur :GPCE RAFALIMANANA Jocelyn Opérateur : RASENDRASOA Josette Himelda APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10JOURS 09/12/2021