

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



**De: RANDRIAMANALINA NAMBININTSOA HERIHAJA
LALAINA**
ADRESSE : LOT 0203 B A1 MAHATSINJO, Tél.
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 5568MB

USAGE EFFECTIF: TBR

PLACE DEBOUT:

PTC : 2590

DROIT : Ar 9 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 13 000

TVA : Ar 2 600

NET A PAYER : Ar 15 600

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
AMBOROVY - MAHAJANGA**

RECU N° : 916519/MGA/020/SUR_SITE/2021

Date : 18/11/2021

NET A PAYER : Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- BACHE DECHIREE
- PNEU AV G LISSE
- PNEU AV D LISSE

Nom du vérificateur : RANDRIANARISOA Donatien
Opérateur : RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA
MILY

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS