



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 924161/ANT/010/SUR\_SITE/2021

DATE : 26/11/2021

NOM : RANDRIAMAHAZO JUSTIN

ADRESSE : MORARANO

TELEPHONE : 0341978939

PROFESSION :MPAMBOLY

NUM IMM : 9601TAA

MARQUE :HONDA

COMMUNE : MAHINTSY

GENRE : VP

TYPE : SU55

CARROSSERIE :CI 4P

SOURCE D'ENERGIE :-

PUISSANCE :8

N°SERIE DU TYPE:C105938

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :-

PTC :1440

PAV :930

CU :510

ANNEE DE 1<sup>re</sup> MISE EN CIRCULATION : 1982

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 26/11/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 26/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RAMAROSATA Rija Marc

Le Chef de Centre

Opérateur :RASATA Michela

Validité de circulation jusqu'au26/11/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé9601TAA**

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

1440

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 26 400**