

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAVOSOA SAHONDRANIRAINY  
**ADRESSE :** LOT CITE TRAVAUX BERAVINA, Tél. 0343943577  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **3605FE**

**USAGE EFFECTIF:** TBR > 25 places et ≤ 50 places

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3500

**DROIT :** Ar 25 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 6 000

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 35 000

**TVA :** Ar 7 000

**NET A PAYER :** **Ar 42 000**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
AMBOSITRA - FIANARANTSOA**

**RECU N° : 907093/FNR/015/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 10/11/2021

**NET A PAYER : Ar 42 000**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- MOTEUR BRUYANT
- LAME RESSORT AV G/D CASSEE
- FUIITE D'HUILE SUR BOITE VITESSE

Nom du vérificateur : GPHC RAZAFINDRINA Léonard  
Victorien  
Opérateur : RAZAKASON Radoniaina Herinjaka

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1 MOIS 10/12/2021**