

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAKOTOARIVO VAOAVY JEAN BARSON  
**ADRESSE :** LOT MITONGOA, Tél. 0347834216  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **3347FE**

**USAGE EFFECTIF:** TBR

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3300

**DROIT :** Ar 9 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 15 000

**TVA :** Ar 3 000

**NET A PAYER :** **Ar 18 000**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BESOROHITRA - FIANARANTSOA**

**RECU N° : 922984/FNR/007/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 25/11/2021

**NET A PAYER : Ar 18 000**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VITRE LATERALE COLISSANTE A CHANGER

Nom du vérificateur : ANDRIAMASIASISOLO JEAN ARNAUD

Opérateur : RANDRIAMANJATO Tiana Harivony

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 2 MOIS**