

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAHARILININA IDA MARIE JOSIANE
ADRESSE : F03/3601 TANAMBAO TSITIANA / 0349698651, Tél.
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7640FE

USAGE EFFECTIF: TV

PLACE DEBOUT:

PTC : 1440

DROIT : Ar 7 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 11 000

TVA : Ar 2 200

NET A PAYER : Ar 13 200

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BESOROHITRA - FIANARANTSOA**

RECU N° : 918170/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date : 19/11/2021

NET A PAYER : Ar 13 200

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- FERMETURE PORTE AVG A REPARER
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- PNEU ARR D LISSE

Nom du vérificateur : Mr RANDRIAMIHAMINA J B
ROLAND
Opérateur : FANAJASOA Sambany Nestoria

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 5 JOURS