

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RANDRIAMBELO GEORGES CLEMENT  
**ADRESSE :** LOT 408 BIS ANDALATERY, Tél. 0346012900  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **7208FD**

**USAGE EFFECTIF:** TBR

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3500

**DROIT :** Ar 9 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 13 000

**TVA :** Ar 2 600

**NET A PAYER :** **Ar 15 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BESOROHITRA - FIANARANTSOA**

**RECU N° : 877003/FNR/007/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 12/10/2021

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- JANTE AV G EN MAUVAIS ETAT

Nom du vérificateur : ANDRIAMASIASISOLO JEAN ARNAUD  
Opérateur : RAFAMANTANANTSOAARIVELO Hasina Hanitriniaina

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 01 JOUR**