DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAZAIVELO LANTOARISOA ADELINE **ADRESSE** : LOT 202228 RUE DE SAINTE MARIE TANAMBAO III, **Tél**.

032 68 395 38

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : $2805DH\,$

USAGE EFFECTIF: TMT

PLACE DEBOUT:

PTC: 670

DROIT: Ar 7 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

CARTE: Ar 0 **PV:** Ar 4 000

THT: Ar 11 000 TVA: Ar 2 200

NET A PAYER: Ar 13 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTSIRANANA-TRANOBOZAKA

RECU N°: 863386/ANA/009/SUR_SITE/2021

Date: 29/09/2021

NET A PAYER: Ar 13 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- NON CONCORDANCE NUMERO DE CHASSIS

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFINDRATSIRY

Francklin

Opérateur : CHARLES AIMEE ALEXANDRA

GASPARIN

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS