## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:RAVAONIRINA} \begin{array}{l} \textbf{De:} \ \textbf{RAVAONIRINA} \ \textbf{PERLINE} \\ \textbf{ADRESSE}: LOT \ \textbf{ISAHA} \ / \ \textbf{0343692965}, \ \textbf{T\'el.} \ \textbf{0348713934} \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \ \textbf{1215FE} \end{array}$ 

**USAGE EFFECTIF:** TPP ≤ 25 places

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2815

**DROIT:** Ar 15 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 19 000

 TVA:
 Ar 3 800

NET A PAYER: Ar 22 800

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE FIANARANTSOA-BESOROHITRA

-----

**RECU N°: 861981/FNR/007/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 28/09/2021

NET A PAYER: Ar 22 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- FREIN A MAIN INOPERANT
- BRANCHEMENT LONGUE PORTEE A VERIFIER

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAMINA J B

**ROLAND** 

Opérateur : VAOSANDY LAGEURRE MIREILLE

**CLEMENTINE** 

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 7 JOURS