

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RASOARIMANANA JULIENNE MAMY  
**ADRESSE :** LOT II E 52 TER AA AMPANOTOKANA, Tél.  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7694TAH**

**USAGE EFFECTIF:** TMTPERS

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2730

**DROIT :** Ar 6 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 6 000

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 18 000

**TVA :** Ar 3 600

**NET A PAYER : Ar 21 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 913279/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 16/11/2021

**NET A PAYER : Ar 21 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS

Nom du vérificateur : Mr RANDRIAMANANTENA  
Gérald  
Opérateur : RASENDRASOA Josette Himelda

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 01/12/2021**