

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAEINORO MINO HASINIAINA ROZELINAH
ADRESSE : IVZ 122 D AMBODIRANO, Tél.
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **1545TAB**

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 1600

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 24 000

TVA : Ar 4 800

NET A PAYER : **Ar 28 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ALASORA - ANTANANARIVO**

RECU N° : 884335/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date : 18/10/2021

NET A PAYER : Ar 28 800

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- VEHICULE A PEINDRE
- PARE BRISE CASSEE
- PARE BRISE A REMPLACER

Nom du vérificateur : Mr RANDRIAMANANTENA
Gérald
Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo
Claudy

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS 18/12/2021