

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: ROGER MARIE ROSE JULIE RAHANTAHALISOA
ADRESSE : LOT II E 69 S BIS TSARAHONENANA 0346808398, Tél.
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **8334TBD**

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 2430

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 22 000

TVA : Ar 4 400

NET A PAYER : **Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
TOAMASINA-TANAMBOROZANO**

RECU N° : 864740/TNA/005/SUR_SITE/2021

Date : 30/09/2021

NET A PAYER : Ar 26 400

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VITRES FUMÉES INTERDITES (PELLICULE)
- FREIN ARG NUL
- FREIN ARD NUL

Nom du vérificateur : GPHC RAKOTOMALALA C.
ALAIN
Opérateur : RAMANANTSARA Bernard

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 02 JOURS