DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: ANDRIAMANDRANTOSOA HAJANIAINA CLAUDE SIMON ADRESSE: ANKATSAKA TSF/SUD, Tél. 0334545966
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 3223UD

USAGE EFFECTIF: TBR

PLACE DEBOUT:

PTC: 2720

DROIT: Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 15 000

 TVA:
 Ar 3 000

NET A PAYER: Ar 18 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE MORONDAVA - TOLIARA

RECU N°: 907998/TLR/011/SUR_SITE/2021

Date: 11/11/2021

NET A PAYER: Ar 18 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VITRES COULISSANTES LATERALES A COMPLETER
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER

Nom du vérificateur :GP1C ROMILE Etienne Opérateur : RAKOTOARISON Tino Bonaventure APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2MOIS