

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RANDRIANJAKAMANANA MANAMPISOA LAURENT
RODOLPHE
ADRESSE : LOT IVW 59 MHD ANOSIZATO EST, **Tél.** 0349385082
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4411TBB

USAGE EFFECTIF: VL

PLACE DEBOUT:

PTC : 3060

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 22 000

TVA : Ar 4 400

NET A PAYER : Ar 26 400

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
MANAKARA - FIANARANTSOA**

RECU N° : 904232/FNR/021/SUR_SITE/2021

Date : 08/11/2021

NET A PAYER : Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- NOMBRE DE SIEGE NON CONFORME A LA CARTE
- POIGNETS D'OUVERTURE PORTES EXT A POSER
- VEUILLEUSES G/D NULLES
- FUITE D'HUILE SUR BOITE VITESSE
- FREIN A MAIN INOPERANT

Nom du vérificateur :GPHC RANOARIJAONA L.
Rasolomanana
Opérateur : RAHANTAMALALA JULIANA

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 10 JOURS, 18/11/2021