## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAHELINJANAHARY BERTHINE
ADRESSE: LOT VID 2 MORAFENO, Tél. 0343538303
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 5934TAP

**USAGE EFFECTIF: TM6** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 6600

**DROIT:** Ar 10 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 14 000

 TVA:
 Ar 2 800

NET A PAYER: Ar 16 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE IVATO - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 907034/ANT/010/SUR\_SITE/2021

**Date**: 10/11/2021

NET A PAYER: Ar 16 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- DISQUE DE LIMITATION DE VITESSE A FAIRE
- POIGNETS D'OUVERTURE PORTES EXT A POSER
- PNEU ARR G LISSE
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS
- FEUX DE STOP G/D NULS
- FEU DE POLICE NUL

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAJA H.Rémi Opérateur : RASENDRALAHY Lantonirina Eric APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 15JOURS