

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAHERINIRINA TOJONIAINA HERITIANA

**ADRESSE :** TANAMBAO, Tél.

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** 6392FE

**USAGE EFFECTIF:** TMT

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 670

**DROIT :** Ar 7 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 11 000

**TVA :** Ar 2 200

**NET A PAYER :** **Ar 13 200**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
IHOSY - FIANARANTSOA**

**RECU N° : 924189/FNR/025/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 26/11/2021

**NET A PAYER : Ar 13 200**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- FEUX DE STOP G/D NULS
- CODE G/D NULS

Nom du vérificateur :GPHC RAMANANTSOA Jean  
Freddy  
Opérateur : ANDRIANIRINA JEAN FELIX

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 27/11/2021**