DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} & RASOANIRINA BERTHINE \\ \textbf{ADRESSE:} & LOT I V T 117 BIS SARAMASAY, T\'el. 0344080206 \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule:} & \textbf{9150TAH} \\ \end{tabular}$

USAGE EFFECTIF: TMTPERS

PLACE DEBOUT:

PTC: 2740

DROIT: Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 6 000

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 18 000

 TVA:
 Ar 3 600

NET A PAYER: Ar 21 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOSITRA - FIANARANTSOA

RECU N°: 906454/FNR/015/SUR_SITE/2021

Date: 09/11/2021

NET A PAYER: Ar 21 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ROTULE BIELLETTE DE CONNEXION G A REMPLACER
- ROTULE BIELLETTE DE CONNEXION D A REMPLACER
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER

Nom du vérificateur :Mr ANDRIANTSOAVINA Tolotra

IN

Opérateur: RANDIMBISON PITANY FARA ONJA

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS/09/12/2021